

電子防湿庫
取扱説明書
N504P384907A/N504P384908A/N504P384909A



安全に能率よくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本機の機能、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるようお願い致します。

各部の名称








■ 注意: 電池タイプ: ボタン電池、LR44又AG13


製品の設置方法

水平で丈夫な面に設置してください。
設置する際、ガタつかないようにアジャスターを回して調整してください。


キャビネットの左右は2cm以上の空間を設けて設置してください。



製品の上方と背面からは5cm以上の空間を設けて設置してください。




2台以上並べて設置する際は左右2cm以上の間隔を確保してください。スペースを節約するために、積み重ね設置できます。



注意: 換気できない狭い空間には設置しないでください。

ご使用方法

(1) 棚受けレールの設置方法



棚は棚受けレールを上下に移動して、お好みの位置でご使用いただけます。

【ご注意】棚は棚受けレールは手前側と奥側で左右とも同じ高さに差し込んでください。


電子ドライユニットがある位置には棚を設置できません。

(2) ACアダプターのプラグを製品背面のDCソケットに差し込んでください。



(3) 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

(4) 湿度の設置方法



1. 調節ノブをAマークからEマークまで回す。
2. カメラレンズを保管する際にEマークの位置に調整して、湿度が40%RH前後まで下がったら、Dマークに切り替えてください。(初回使用時は半日から 1 日ほど空運転してください。)
3. 湿度制御データは空箱時のパラメータ、各地域の天候や保管物の湿度には差異があるため、湿度指示計との間に誤差が生じる場合があります。除湿時のデータは相対湿度であり、この場合、湿度表示器を基準として、ノブを操作して必要な湿度値に調整してください。
4. Aモードは消費電力が最小、Eモードは消費電力が最大です。必要に応じて湿度表示を参考に適切な消費電力を調整してください。消費電力が大きいほど、湿度の低下幅は小さくなります。

(5) 空運転

スポンジマットを取り出した後、製品を半日から1日ほど空運転してください。湿度の下がることを確認した後、保管物を入れてください。保管物を入れると一時的に湿度が上がりますが徐々に下がりますので問題ありません。庫内の湿度が下がって安定するまでに

1～2日かかる場合があります。特に紙や布などの湿気を含む物品を入れると、箱内の湿度が安定するまでより長い時間を要します。

⚠ 注意:

本製品は加湿機能がありませんので、湿度が低い時期は庫内の湿度が設定湿度より下がることがあります。

本製品は温度調節機能がありませんので、庫内の温度のみを表示します。

電子ドライユニットの加熱再生中は熱を持つことがありますが、異常ではありません。

エアコンなどの風が直接当たる場所、温度変化の激しい場所、直射日光の当たる場所は庫内の湿度が安定しないため、設置は避けてください。

本製品はカビ除去機能がありませんので、カビの生えた物品は他の保管物品に伝染する可能性があり、カビの生えた物品は洗浄してから保管してください。

点検とメンテナンス

点検方法

(1) 週に一度は庫内の湿度が設定値に従って低下がっているかどうかを確認してください。

(2) 電源プラグは、コンセントの奥までしっかり差し込むことを確認してください。

(3) 電源プラグにほこりが残留していないか確認してください。ほこりの残留は電源ショートを引き起こす可能性がありますので、必ずほこりを拭き取ってください。

メンテナンス方法

柔らかい布で乾拭きしてください。

特に汚れが気になる場合は水や中性洗剤で少し湿らせた布で汚れを軽く拭き取り、そのあと乾いた布で水気を拭き取ってください。

【注意点】

市販の洗浄剤やOAクリーナー・ベンジン・シンナー・アルコール・コンパウンド・ウェットティッシュなどは塗装面を傷めたり、傷が付く可能性がありますので使用しないでください。また、化学薬品を使用する際は強くすらず、その注意書きに従ってご使用ください。
定期的に本製品裏側の蓋を外し、黄色の吸水綿を取り出して、綿棒で排水孔を洗浄し、吸水綿を水で洗い流してください。(排水孔の詰まりによる水の外への排出できないことを避けるように年に1回清掃することをお勧めします)

付属品



引き出し棚



スポンジマット

保管例

湿度	保管物
40%~45%	レンズ、写真、ネガ、油絵、郵票、お札、骨董品、CD、LD、設計図、楽器、顕微鏡
35%~40%	精密機器、電子電器、測定器具、光学コーティングおよび部品、結晶、光学レンズ
35%以下	植物の種、化学試薬、サンプル、調味料、乾燥食品
25%以下	銃器、弾薬、化学製品、特殊原料、電子部品


ハンドルとロックの取り付け方法



STEP 1



STEP 2




STEP 3



STEP 4



STEP 5



STEP 6



STEP 7



STEP 8