組立説明書

N512P517158W
N512P517159W



組立２人以上

取り扱い上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 気を付けなければいけない注意事項　🚫 やってはいけない禁止事項　❗ しなければいけない強制事項

⚠ 注 意　注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

組立・設置

❗ **転倒、破損の原因**
組み立て、および設置は、必ず安定した平らな場所でおこなう。
床や壁などを傷付けないように、厚手の布や梱包のダンボールなどを敷く。
とくにフローリングの上に設置する場合は、床に傷が付かないように厚手の敷物などを敷く。

けがの原因
手や指などを挟まないように注意する。

変色や変形の原因
屋内で使用する。
直射日光や熱、暖房器具の風が直接あたらない場所に置く。

割れや反りの原因
(天然木など)冷暖房の風が直接あたらない場所に置く。(該当商品のみ)

カビやダニなどの発生の原因
湿気、水気の多い場所は避け、通気性の良い場所に置く。

使　用

🚫 **転倒、けが、破損の原因**
商品にのったり、座ったり、用途以外の使用をしない。
移動の際は引きずったりせず、天板と脚をしっかり持って移動する。
天板の端など一ヵ所に集中して荷重をかけない。

❗ **破損の原因**
床面がフローリングまたは畳などの場合、
傷が付かないように注意する。

🚫 **火災や変色の原因**
ストーブなど火のそばで使わない。
天板の上に直接熱いものを置かない。

お手入れ

🚫 **ひび割れや変色、変形の原因**
本体の表面を水気の多いぞうきんなどでふかない。クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは使わない。
(化学ぞうきんはその注意書きに従う)

■お手入れ／点検
- ●薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞って汚れを落とし、乾いた布で水分をよくふき取ってください。
- ●ねじは定期的に点検し、ゆるんでいるときはしっかり締めてください。(１ヵ月に１度が目安です)

お願い
- ●製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。
- ●天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。
- ●本品は業務用でなく、家庭での使用を目的としておりますので、本来の用途以外では使用しないでください。

組み立てるまえに

組み立て場所を確保し、順番どおりに組み立てる

- ●組立場所（十分広い平らな場所）を確保してください。
- ●床や壁、商品を傷付けないように、商品の下に厚手の布や梱包のダンボールなどを敷いてください。
- ●組み立ての順番を守らないと、組み立てができなくなったり、商品破損の原因になります。

部品を確認する

- ●ねじなどの部品の番号、形状を説明書の部品一覧で確認してください。
- ●部品をなくさないようにまとめてください。
- ●部品は取り出すときに使う分だけ取り出してください。


組み立てのポイント （イラストはすべてイメージです）

ねじの締めかた


ねじは最初からきつく締めない

●最初からねじをきつく締めると他のねじ穴の位置が合わず、組み立てできません。また、全体の歪みの原因になります。

1 すべてのねじを 8 割くらいに仮締めする



2 最後にすべてのねじをしっかり締め付ける




外形寸法	幅600 mm × 奥行き365mm × 高さ1800 mm
甲板の表面材	MDF
表面加工	塗装なしメラミン化粧板
取扱い上の注意	・直射日光又は熱を避ける旨 ・加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かない旨

販売元：Artqo
〒882-0017 宮崎県延岡市川島町1453-8
info@artqo.com













ご購入商品に関するお問い合わせは購入店舗様にてご連絡くださいますようお願い申し上げます。

部品一覧








部品

Part List For N512P517158W

















⑤  3PCS	⑥  1PC	⑦  1PC	⑧  4PCS
⑨  1PC	⑩  2PCS	⑪  1PC	⑫  1PC
⑭  2PCS	⑮  3PCS	⑯  2PCS	 ハードウェアキット 1PC

部品














Part List For N512P517159W

①  1PC	②  1PC	③  1PC	④  1PC
⑬  2PCS			

部品


①  1PC	②  1PC	③  1PC	④  1PC
⑤  3PCS	⑥  1PC	⑦  1PC	⑧  4PCS
⑨  1PC	⑩  2PCS	⑪  1PC	⑫  1PC
⑬  2PCS	⑭  2PCS	⑮  3PCS	⑯  2PCS


部品


Ⓐ  ∅7*40mm 54+2PCS	Ⓑ  ∅15*9.5mm 54+2PCS	Ⓒ  ∅6*30mm 36+2PCS	Ⓓ  M4*20mm 4PCS
Ⓔ  4PCS	Ⓕ  12PCS	Ⓖ  ∅5*38mm 10PCS	Ⓗ  M3.5*12mm 72+2PCS
Ⓘ  30PCS	Ⓙ  X40 J1  X40 J2 M3*16mm 40PCS	Ⓚ  X2 K1 M4*40  X2 K2  X2 K3  X2 K4 M3.5*14 2PCS	


Step 1

必ず２人以上で支えながら
図の向きにする











Step 2

必ず２人以上で支えながら
図の向きにする







B x5

Step 3

必ず２人以上で支えながら
図の向きにする






B  x6


Step 4


必ず２人以上で支えながら
図の向きにする





Step 5


必ず２人以上で支えながら
図の向きにする












B  x11

Step 6

必ず２人以上で支えながら
図の向きにする





C x2

G x6

Step 7

必ず２人以上で支えながら
図の向きにする








G x4


Step 8

必ず２人以上で支えながら
図の向きにする






A		x26
C		x8



Step 9


必ず２人以上で支えながら
図の向きにする




B		x4

Step 10

必ず２人以上で支えながら
図の向きにする








B x11


Step 11

必ず２人以上で支えながら
図の向きにする













B  x11

Step 12

必ず２人以上で支えながら
図の向きにする







B		x6
C		x2
I		x30

Step 13


必ず２人以上で支えながら
図の向きにする



D		x4
E		x4
F		x12
H		x24

Step 14

必ず２人以上で支えながら
図の向きにする




J x40 x40

J1 J2

Step 15


必ず２人以上で支えながら
図の向きにする



H x24

Step 16


必ず２人以上で支えながら
図の向きにする





H x24

Step 17

必ず２人以上で支えながら
図の向きにする









K


K1 X2


K2 X2


K3 x2


K4 x2